

平成 31 年 4 月 12 日

計算プログラム 修正点 (Ver.2.6.0 → Ver.2.6.1)

下記の修正を行いました。

【住宅版／気候風土適応住宅版／建築物省エネ法 住宅事業建築主の判断基準】

<全般>

1. 評価方法の選択において「当該住戸の外皮面積を用いず外皮性能を評価する（ここで計算）」を選択して計算した場合に、計算結果の PDF に「外皮平均熱貫流率」および「平均日射熱取得率」の値が 0 と出力される不具合を修正しました。
2. 評価方法の選択において「当該住戸の外皮面積を用いず外皮性能を評価する（ここで計算）」を選択して計算した場合に、計算結果の PDF のレイアウトが崩れる問題を修正しました。
3. PDF に出力されるプログラムのバージョン名が「Version: 2.6.X」となる問題を修正しました。
4. 一部のエラーメッセージが英語で表示される問題を修正しました。

<暖房設備>

5. 床暖房の上面放熱率の簡易計算プログラムが利用できない問題を修正しました。

<熱交換>

6. 「温度交換効率の補正係数 (C_{bal} , C_{leak}) の算出ツール」が利用できない問題を修正しました。

以 上